15450

МИНИСТЕРСТВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЛИВЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОМПРИБОР".



РОТАМЕТРЫ СО СТЕКЛЯННОЙ РОТАМЕТРИЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ И МЕСТНЫМИ ПОКАЗАНИЯМИ ТИПА РМ

> П A С П О Р Т 4EO.283.046ПС




министерство приборостроения, средств автомативации и систем управления

ЛИВЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНКЕ "ПРОМПРИБОР"



POTAMETPH CO CTEKNICHOÙ POTAMETPHYECKOÙ TPYEKOÙ N MECTHANN NÍCKABAHARDAN TWILA PM

HACHOPT 4E0.283.046HC



-Iсодеркание

разлела	Наименование раздела	Crp.
I.	Назначение изделил	2
2.	Технические карактеристики	2
3.	Компект поставки	7
4.	Устройство и принции работи.	7
5.	Указание мер безонасности	7
6.	Техническое обслуживание	8
7.	Спилетельство о приемке	9
8.	Горонтийные обязательства	13
9.	Сведении о рекламициях	13
IO.	Сведеняя о консервации, упаковке,	
	транспортировании и хранении	14
II.	Проверка технического состояния	14
12.	Спидетельство о консервации	15
13.	Свидотельство об унаковка	15
	Preyma	
PEC.I.	Общій вид ротаметра РИ-ІІ	
	Габаритине размери	16
PEC.2.	Обрай эки ротеметра Ры-Іу	
Pac.3.	Габаритние размери	17
EMG. G.	Общий вид ротачетра РМ-А-I Габаритние размеры	18
Pzc.4.	Схема проверки вертикальности	
	установки ротеметра в техноло-	
	Prieckyd Zeimo	19
Pac.5.	Скеми подсоединения ротаметра	20
	Лист регистрации изменений.	21

I. НАЗНАЧЕНИЕ

I.I. Ротаметри со стеклянной ротаметрической трубкой и мостания показаннями тапа РМ предназначени для измерения объемного расхода плавноменяющихся однородних потоков и слабоватразненних килкостей и газов с иксперсыми включениями инородних частиц,
нейтральных к материалам, приведениям в табл.2.

Ротаметри предназначени для эксплуатации в макроклиматических рабонах с умеренним климатом У и категорней размещения 3, но для работи при температурах от плис 5 до пиюс 50 °C и относительной влажности опружающего воздуха до 80% при 20 °C.

Пример записи обозначения розаметра при его заказе:

- 1) ротеметр для изверения расхода инплости с верхным пределем ими изверения 0,16 $\rm m^3/q$: PM-0,16% 78 ТУ 25-02.070213-82;
- 2) ротеметр для измерения расхода газа с верхним пределом измерения $2.5~\mathrm{m}^3/\mathrm{q}$: PM-2.5F уЗ ТУ 25-02.070213-82;
- 3) ротаметр для измеренея расхода издисоти с верхими предслом измеренея $0.004\,\mathrm{M}^3/\mathrm{T}$: FM-A-0.004X УЗ ТУ 25-02.070213-82.

2. TEXHMYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

- 2.I. В зависимости от расхода измершених сред ротаметри выпускаются заводом изготовителем в трех базовии моделях.
- 2.2. Каждая базовая модель имеет унифицированную коническую стекляную трубку.

Предели измерения расходов для данных моделей получаются установкой соответствующего поплавка.

2.3. Основние параметры приведени в таби. І

Таблица Т

Основные параметры	HODMA PK-II PM-II FM-A-I
1. Пкала условия равнометрая	no TVCT 5365-73

2. Рабочее давление, МПа

0,6

Продолжение табл. І

	TIPOTOMA	enne raoji.	-
Основные параметры		Нор	ма
	РМ-П	PM-IY	PM-A-I
3. Потеря давления, МПа		0.01	
4. Температура измеряемой сред ОС		от плюс 5 [.] до плюс 50	
5. Материал поплавка		табл.2	
6. Материал внутренней арма- туры	Сталь I2XI8 ГОСТ 5632-7	The second second	атунь ЛС59-I ОСТ 15527-70
7. Материал уплотнения	Резина кисл ГОСТ 7338-7		гойкая
8. Допускаемая основная погрешность измерения, %	2,5	i	4
9. Ротаметри должни видержи- вать вибрацию			
частота, Гц амилитуца, мм		до 25 O,I	
10.Верхние пределы измерения, м ³ /ч	таб	л.2	
ІІ.Присоединение ротаметра в І)ниппельное	фланцевое	резьбовое
ATRICIANO	юд шланг с		к I/8
	внутренним циаметром 6мм		roctelli-52
p	2)штуцерное резьсовое ИОхI-8q		
12. Масса, кг, не более	0,3	2,4	0,28
13.Габаритние размеры, мм	pmc.I	рис.2	рис.3
14. Средний срок служон, лет, не менее		6	
І5. Ротаметон относятся к восст	анавливаемым	ремонтиру	емны олно-

- 15. Ротаметры относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым, одноканальным, однофункциональным изделиям.
- 16. Веронтность безотказной работы ротаметров за 2000 ч наработки не менее 0,95.

Примечание: Изменения показаний ротаметров, вызваниие отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных значений до любой температуры в пределах от плюс 5 до плис 50 °C не должны превышать 0,5 предела допускаемой основной погрешности на каждые 10 °C изменения температуры

Таблица 2

		Верхний призидерения.	M2/d	TRATTURANTA	оход,
	PM-0,016X Y3	0,016		II TOCT4784-74	- Company
	PM-0,025% y3	0,025		CTAJE 12X18H9T FOCT 5632-72	
Ter II	PM-0,04m y3	0,040		Сталь I2XI8H9T ГОСТ 5632-72	
PM-II	PM-0,25F y3		0,25	Эбонит А ГОСТ 2748-77	6
	PM-0,4T y3		0,40	AT-4B	
	PM-0,63T y3		0,63	ГОСТ 20437-75 ДІ ГОСТ4784-74	
	PM-0, I6 X y3	0,16		JI TOCT4784-74	
	PM-0,25% y3	0,25		Сталь I2XI8Н9Т ГОСТ 5632-72	
	PM-0,4E y3	0,40		Сталь I2XI8Н9Т ГОСТ 5632-72	
	PM-2,5T V3			Эбонит A ГОСТ 2748-77	15
	PM-4I' y3		4,0	Эбонят A ГОСТ 2748-77	
	PM-6,3T 73		6,3	II IOCT4784-74	

THE LA ASSESSMENT OF THE PARTY	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Chapter of the Chapte	MAI
FM-A-0,0025X Y3 0,0025 FM-A-0,004X Y3 0,0040 FM-A-0,0063K Y3 0,0063 FM-A-I FM-A-0,063K Y3 FM-A-0,II' Y8 FM-A-0,I6T Y8	of the second control	II TOCT 4784-74 CTAIL IZXISH9T FOCT 5632-72 CTAIL IZXISH9T FOCT 5632-72 AF-4B FOCT 20437-75 HI FOCT4784-74 CTAIL IZXISH9T FOCT 5632-72 CTAIL IZXISH9T FOCT 5632-72	3

Примечание. Допускаемое отклонение верхних пределов измерения ротеметров не нолжно превышать 10%.

- 2.4. Гранупровка ротаметров индивидуальная, производится заводом-изготовителем. В зависимости от заказа градупровка может производиться по воде, по воздуху или по воде и воздуху.
- 2.5. Для определения расхода с нормированной погрешностью к паспорту прибора прилагается график значений расхода, построенний по результатам грацупровки (см. табл. 3, 5).
- 2.6. При измерении расхода жидкости, имеющей отличние от воды значения визкости и илотности, необходимо провести пересчет
 расхода с води на данную измеряемую жидкость согласно му 44-75
 "Методические указания по пересчету градунровочных характеристик
 расходомеров постоянного перепада давления" и приложить таблицу
 козфрициентов сопротивления поплавка Сх в настоящему паспорту
 (для ротаматров измеряющих расход жидкости).
 - 2.7. Пересчет градувровочных характеристик с воды на изме-

Ряемую жидкость проводится на месте эксплуатации.

- 2.8. По полученным данным строится в паспорте ротаметра график расхода для измеряемой жидкости (см. табл. 4.)
- 2.9. При использовании ротаметра с градуировочной характеристикой по воздуху на газах, отличных по плотности, а также при изменении давления и температуры измеряемого газа от указанных в наспорте, с целью более близкого приближения к действительной величине расхода измеряемого газа, целесообразно произвести пересет градуировочной характеристики ротаметра по одной из следующих формул:

щих формул: $Q_2 = G_1 \sqrt{\frac{P_M \cdot P_1 \cdot T_2}{P_{2M} \cdot P_2 \cdot T_1}}$ (1)

rge: $Q_2 = Q_1 \sqrt{\frac{Q_2}{R_2}}$

Q2 - расход измеряемого газа в рабочих условиях;

Q1 – расход воздуха по градуировочному графику;

Ян - плотность воздуха в нормальных условиях;

P₂м - плотность измеряемого газа в нормальных условиях;

 Р₁ – абсолютное давление измеряемого воздуха при градуировке;

Р₂ – абсолютное давление измеряемого газа в рабочих условиях;

71 - температура измеряемого воздуха при градуировке по шкале Кельвина:

 72 - температура измеряемого газа в рабочих условиях по шкале Кельвина;

А - плотность измеряемого воздуха при градуировке;

Р₂ - плотность измеряемого газа в рабочих условиях.

- 2.10. Пересчет градуировочных характеристик с воздуха на измеряемые газы проводится на месте эксплуатации.
- 2.II. По полученным данным строится в наспорте ротаметра график расхода для измеряемого газа (см. табл.5).

3. KOMILIEKT HOCTABKI

3. I. B ROMLIERT HOCTARKE BROUNT:

ротаметр - І шт. (по спецыйнкации заказа);

паспорт — I экз. (объединенный с техническим списанием и инструкпрей по эксплуатации)

4. YCTPOЙCTEO И НРИНЦИП РАЕОТН

4.І. Основними элементами ротаметра (рис.І, 2, 3) являются ротаметрическая трубка І, поплавок 2. Уплотнение по наружному диаметру трубки в верхнем и някнем концах достигается за счет резиновых прокладок 3.

Для ограничения хода поплавна в верхнем и нижнем концах трубки предусмотрены упоры 4 (рис. I, 3) или двайрагмы 4 (рис. 2).

4.2. Принцип действия ротаметра основан на восприятии попдевком, перемещающимся в ротаметрической трубке, динаметеского напора жидкости или газа проходящего снизу вверх.

При подъеме поплавка проходной зазор между миделем (наибольшим днаметром) псилавка и внутренним днаметром трубки уведичивается, перепад давления на поплавке уменьшается, при давлении равном весу поплавка, приходящему на единацу площада его поперечного сечения, наступает равновесие, каждому положению поплавка соответствует определенное значение расхода.

5. JKABAHWE MEP BEBOHACHOCTW

- 5.1. Необходимо постоянно следить за герметичностью и прочностью ротеметрических трубок, а также надежным креплением ротаметров при монтеже на объекте.
- 5.2. Запрещается устранять дефекти ротамстров, присоединять и отсоединять их от магистрелей, подводящих измержемую среду, при

наления павления в магистралих.

5.3. Эксплуатация ротаметров должна осуществляться при наличие инструкцие по техныме безопасности, утвержденной руководителем предприятия-потребетеля.

6. TEXHMYECKOE OECHYZWRAHME

6.І. Разборка ротеметра, не бивнего в эксплуатации, запрещена.

Ротаметр следует устанавливать вертикально по отвесу (рис. 4)

- 6.2. Неправильная установка ротометра искажает его показа-
- 6.3. Ротаметр не следует устанавливать в трубопроводах подвержениих сильным вибрациям, превышающие значения указанные в п.9 таби. I.

Длина примого участка трубопровода перед ротаметром долина бить не менее ГОДу, а после ротаметра — не менее 5Ду.

При устеновке ротаметра рекомендуется предусмотреть обводную линию (рис.5), позволянную отключить ротаметр для чистки.

Перед установкой в трубопро-

вод ротаметра РМ-О, 4 КУЗ модели РМ-IV необходимо снять верхиом двафрагму 4 (рис.2), вложить поплавок в ротаметр и закрепшть двафрагму. Во избежании разрушения трубки поплавком не рекомендуется резко изменять горизонтальное положение ротаметра на вертикальное.

В процессе эксплуаталия ротаметра при назуальном обнаруженим загразнений внутренией полости трубки или поплавка (поламение налета, падамого невооружения глазом) ротаметр должен бить снят и промят водой или спиртом ГОСТ 11547-76 до уделения налета. Пусмныху производить путем заполнения инполомину полости трубки лидкостью с последующим веблитирацием. Понланок при этом должен быть арретирован в крайнем положеник трубки с помощью ватного тампона.

Виличение ротаметра в расоту производится плавным открытием вентиля, исключающим резкий удар поплавка о стенки трубки.

При негерматичности уплотнения запорной игли вентиля ротаметра типа РМ-А-I подтянуть накирную гайку 7 (рис.3)


7. CEMPETEALCIBO O REMEME
7.I. POTAMETP C MECTHAM HOKASANAMA PM ML, 25 14 3
с ротаметрической стеклянной трубкой в 136.12.1
заводской номер соответствует техническим
условиям ТУ 25, 02.070213-82, ГОСТ 13045-81 и признан годним для
SKOWING CORCANIC
Дата выпуска В 4.66
M. OTK /nomidos/
7.2. Результат грацупровки и график расхода иля воды (см.
табл. 8) или воздуха (см. табл.5).

Таблица и графия стробеления раскода

0
200
00
-2
0.0
*
1 1 10 100 100 100 100
000
200
200
0
-0


אמבצסם פספסף י אין יין ליואן

	0	, CO.		1-4-	13	P	7	70				b-ero	copu	7-9	3504		10.70	-	nças,	-	mp+	-	Yes.	pc/9c	10,10,1	200		and a			
		H	-	+	H	1	-	1	1	H	1	H	+	1	1	H	1	H	1	3	1	+	F	+	F	7	1	H	1	Ŧ	F
		H	-		1	1	1	+ 1	1		1	日	1.	#	İ	1	-	H	F	- 3	H	+	1	1	11	7	1	#	1	1	1
	ĺ		-	#	Ħ	1!	1	1	1	1	+	-1	-1	1	1	7	1	+	1.	19-00	H	T	11	1.	11	1	dan)	1	İ	İ	ti
				-		#	1	tt	-	H	+		+.	ij	1	1	11	1	1	1	11	1.	1	1.	H	-	8	İ	ij	İ	+
			1007-0		mp	-	and a	Sale	olan.	Lang	1	i l	L	1	THE PERSON NAMED IN	Pages	1	- de		Ì	11	+	H	1	H	+	1	+	1	+	-
			-	-	H	7.7	1	T	+	+	H	-	1	1	H	+	++	+	H	1	H	F	H	E	H	-	1	-	124	1	
	-	1	-	-	T	11	7	+	7	7	H		+ 1	1+	1	1	11	+	H	-	tt	1		-	++	-	5	+	-	H	H
	-					++	1		14	-	#		1	4	+ 1	1.	+ 3	1		dad	1	H	H	E		+	E	F	1		-
	-	++	-		Ŧ	H	1	+	11		++	- 4	+ -	1	1:	+	1-1	1	H	1	li	id		-	H	-	L.	1		H	1
1	0	do	adenay	offered.	1	1	9	-4	1	+	Ħ	+		+	-	1	11	+	1	Alpa:	-	-	-		4	-	-	1	I		_
1	0	T	Ħ		1	1	1	1.	H	Ŧ	T	- 4-1		Ŧ	-	717		+	7	100		9	-	-	wo	b	T	794	30 (12)	-	are a
	-	++	+		+	1	1	-	17	Ŧ	il	1	-	1	-	F	1	+	1	1	-		+	-	+	17		11	-	1	+
	1	++	++	++	+	1	ti	1	1	-	1.4	+	orline.	Į.	1	1	1	#1	+	1	-	1			1	the day	t	1	t	H	
	-times	H	11	1 7	4.	1.1	- Agen	-	11	1	No. of	1		1	7	1.		1 3	1	de con		1	+		+	1-4	1	+ +	T	H	
	- Cana	th	7-1		F	-	· ·						44	+	-5-	17	1	1	1	Buth	-	1		1	+	1	1	+ 1	4	1-1-	4
	-	TI	++		100	1 D 1/4m	-		**		10.4	-	100	المرد	nahar 1	for	actor	in	mile.	1	nt.	arne.	-	-	1	- distant	1	-	1	1	oge.
	de la	11	1	+	İ	1	T T	1	i	1	10	1	40	1	1	1 7	-	11	1	d'mile		1	1	+	+	- Par	T		1	1	
	97.50	1			H	4-	ST	+	+	-	1	1	30	1.	T.	1 .	1	ij	#	1		+	1		+	3	-	1	-	-	
000	-	++	1	-	-	÷	1	-	1	-	1	-	-	17	1	Li	1	1-+	1.	5-1	-	1	11	1	+:	- No	+	-}	·	T	-
	4	+	-4-	-	-					T	1	-1	1	+	t	t	İ	1	t	61	1	+	4 1	- +	-	1	+	-;-	14	+	_
-4	1	Color	The same	a Taple	-	- in	L	1-	7	1.1	-	~	3	7:	-4 -	- 4	4	H	-	100		-	-	+	+	Seed.	11	1	T	1	-
1	M	-		1	-1	-	i	1 1	1	1:	-	+ +	Are	Ti	+	-	3	+	1	4	-	-	* -	- T	TI	day.	19	1	ing	200	Harmen de con
}	ded	İ	+	+	1	4-1	+.	1 -	-	1	Į.		-	1	1	1		I	1	1	1	1	11	İ	1 -	min.	11	+	+:	j	
				+	-		7	++	1	H	-	1	de la		1.		1	1	1	-	1	+	1+	+	F	12	H	-1-	17	L	
	The same		-		-	4-1	4.	1	-		-	1	T	-	-	1	İ	+		H		+	-	+	1	- Contract	11	Ŧ	H	4	-
	1	-1-7		-		1	-	1	1	1:	I	-	至		1	1	1	-	1	1		-	1		1	None	1	-		1	-
	27	-01	125 to 10	icalina rada i		9 3	in	200	de la	2 44	ripez	-	200	Red !	1-1	-	da	-	2=	4	Į.	-000	1	1	1	S. Company	14	7	1	T	-
	1	-1-1					4-5	+	-	-	1	1.1.	A. In	-	F	1	H	+		1	1	T	-	1	1	į.	1		+	-	-
	11	1-1		-	+	-	+	1.	-	UI.	-		1	1		T.	14	T		I	I		1	İ	1	0-	+	+	+	H	-1
	H	17	-	-	+	1-2	+	-	1	7	-		WOW.	-	T	7-	11	Ť		1	+	H	Ť	-		1	-	4.4	+	!-	- 5
-	1	++	· Channel or	11	7		1	1	-	-		1	and it	-	1-	+	1	1	- 5	+	-	H	1	+-		100	4.		1	-	
0	27	·		dia	200	7	TOP	4	j,	-	-	N/m	1	Ť	1	t	1	H	- 10	+	+	-	+	-	- 1-	100	1	1	İ	-	- 1
-	川	H	- Francis		1	100	1	-	1	-	1	+	1		H	+	H	F	40.00	1-,	-	-	- 101	1	-	T	The same	tool !	my ha	-	=
	社	++		1		17	H	4.	11	1	L		1	-	IJ.	T	1	I	Trans.	T	T	1	4 -	H	+	1	+	H	+	-	+
	1	1		1-	1	3	H	-	1	1		-	缸			1	1	11	-1	1	-	+	1	H	-		T	T	4-	-	7
	1	H		H	-	Ţ		1	H	I	H	+	İ	T	1		-1-	H	¥	1	1	1	1	-	÷.	-	-	H	÷	-	7
	社	F		H	F		1	-		1.	1	-	Ì	1	1	1	+	1-1	166.00	-	4-	-	+	H	-	H	T	H	T		#
	1	++	-	1	1		mile	- in-	lau'e	1	out.	315	7	-	rla	1	=fe	in l	27.7	7100	100	100	100	120	-	1	1,000	1	1	0	1
	1			1	1	-		+	1	+	+	+	1	1	1-	11		4	- Sala	1.	-	1	L		T	1	1	1	+	-	+
	1		-			-4-	+	T	H	4	7	1	d.	1	i	H	1	1	- Carlo	t	H	+	i	1	1	H	+	+	-		+
	肚	H	-1-	-	+	-	-	+		T	7	17		H	-du	1	1	1	3	+	1:	+	1	-	1-1	Ŧ	H	7	1		T
	H	H	-		1	.5	1	H	-	+	1	L	1	L	İ	11	+	7	200	-	1	+	P	7	-	+	F	7		T	İ
000	-	a high	te ra	17,00	-	not ex	RUCES	FOA.	100	1	200	-	Wen.	1	+	H	+	t.	4	-	H	1	H	+	L	H				+	1
0	T		-			1	1		1	H	+	1	+	1	+	4	-	Ŧ	The same		H	1		1	(He)	C.	1	100		nden	宁
		-	+	-	1	21	+	1	+	11	1	- Compa	-	Γļ		1	T	Ĺ	1	-	1	İ		1	-	+	H	+	H	+	+
	士	+		+	H	3	-	H	+	H	-	H	-			1	T	1	Ť	T	tt	+	-	+	-	+	H	1	H	T	H
	H	1-	-	-	H	H	1	H	T	H	+		1			+	H	+	9-1	+	H	+		T	-	Ŧ	H	T		1	1
	H	1	#	#	H	1		H	1	1-1	+	1	+	1	H	-	H	1	F	7	H	F	-	1	-3	P	H	1	P	+	1.
	m	1	1	1	7	100	S Just	to i	min.	Pool I	7	1	120	-	200	te	وسن	2 2	F	200	H	4	-	100	Ar de	TIT		1	200	1	
	1	1	1	1	1	T		1	1	T	1	-5	+		1	+	1	1	100	+-	+	-		1	-	11	1	1	-	-	1
	H	H	#	T	-	1	+		+	H	+	-	H	-		F	H	T	E	F	7	+1	-	7	1	1	+	b	-	-	H
,	H	1	11	-	1	11	+	-	1	1	1	1	H	T	H	-	H	T	計	1	1	H	1	ti	-	1	1	1	1	+	H
	1	H	+	+1	+	1	H	+	1	-	11	1	1	1		İ	H	1	ti	H	+	+	+	1	-	+	+	H	+	-	H
700	9-4-1	1	II	I	1	11	mi	+	-	+	+	-6-	11	-	-	1	1	1	s.I	-		1	I	II	-	11	T	1	+	-	17



posaska (rasa) con backoga vo

Temnepamspa 603dsxall 100000 5



Packod 2030, H3/4 (n/4)

opundo:

7.2.1. Ротаметр РМ 11/15/денойской номер 15/50 на основание результатов государственной поверки, проведенной организм Госотандарта СССР, признан година для эксплуателя.

Розульта венный поверштель

1986 г.

1986 г.

8. TAPAHTEMBER OBESATEJISCTBA

- 8.1. Изготователь гарантируют соответствие ротаметров требованиям ТУ 25-02.070213-82 при соотвении потребителем условий треиспортарования, хранения и эксплуатации.
- 8.2. Гарантийний срок эксплуатации I8 месяцев со двя ввода ротаметров в эксплуатацию.

9. CRETTEHME O PEKJIAMALIMENX

- 9.1. Порядки предъявления рекламаций определяется "Инструкцияй о порядке приемси продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966г. В 11-7 с дополнениями и изменениями, внесенными постановлением Госарбитража СССР от 14 поября 1974г. В 98.
- 9.2. Отзыви о качестве и работоспособности ротаметра отправлять по адресу, 303800 г. Лявни, Ормовской обл., ПО "Промирамор"
- 9.3. Сведения о регламациях закосится в табл.6 наспорта тамелия

 Таблица 6

Крадкое описанда рекламация Принятие мери

СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

10.1. Сведения о консервации

Наружные неокращенные поверхности ротаметра законоеренровани по ГОСТ 9.014-78 консервационным маслом КІ7 ГОСТ 10677-76.

Вариант временной защити ВЗ-І.

10.2. Сведения об упаковке

Ротаметри упаковываются в тару, не допускамную возможность механического повреждения при транспортировании и хранении.

Вариант внутренней упаковки ВУ-I по ГОСТ 9.014-78.

10.3. Сведения о транспортировании

Транспортирование ротаметров разрешается любым видом транспорта с обязательной защитой от ударов и непосредственного воздействин атмосферних осадков.

Условия транепортирования ротаметров должно соответствовать условиям кранения 4 по ГОСТ 15150-69.

10.4. Сведения о хранении

Хранение ротаметров должно соответствовать условиям I по гост 15150-69.

В зимнее время года ящим следует распаковивать в стапливае-

Во избежании выпадания конденсата ящики следует откривать через 2-3 часа после внесения их в помещение.

II. IIPOBEPKA TEXHMYECKOTO COCTORHUR

- II.I. Проверка технического состоямия ротаметра должна проводиться согласно ГОСТ 8.122-74 "Государственная система обеспечения единства измерений. Ротаметри. Методы в средства поверки".
 - II.2. Валы поверок и их периодичность по ГОСТ 8.002-7I.


12. СВИЛЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ Ротаметр с местными показаниями РМ заводской номер подвергнут консервации согласно требований ТУ 25-02.070213-82. Дата консервации Срок консервании 7 лем Консервацию произвед Изделие после консервации принял 13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ Ротаметр с местными показаниями РМ заводской номер /5 /5 упакован Ливенским ПО "Промприбор" согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документашией. Дата упаковки Упаковку произвел /подпись/ Изделие после упаковки ILBHHAII

Общьй вид романетра РМ-Е Сабаритные разнеры 06 MON 1-80 265

а) ниппельное цеполмение, б) штущерное решбевое мюх 1-89 исполнение
1-трубка ратаметочческая: 2-поплавок: 3-прокладка;
4- упор; 5- Обойма: 6- гайка макидном

Puc. 1


Общий вид ротаметра РМ-ТУ



1-трубка ротаметрическая; 2-поплавак; 3-прокладка; 4-диафрагма; 5-корпус; 6-фланец.


PUC. 2

Общий вид ротанетра РМ-А-I. Гобаритные размеры



1-Трубка ротаметрическая: 2-Поплавок; 3-Прокладка; 4-Упор; 5-Корпус; 6-Заглушка; 7-Гайка накидная

. Схема проверки вертикальности установки ротаметра втехнологическую линго




Проверку вертикальности ротанетра в технологическую линию производить припомощи отвееа, как показано на рисунке.

Разноеть расстояний межейу корпусан ротанетра (стойкой) инитою отвесо (бо-бг), измеренная в мобой точке по диаметру ретаметра, должна быть неболее Зин.

PUC 4

Схена подсоединения ротанетра



врененна отключить ротонетр, з-ротонетр

Лист регистрочили изненений Monepa auerabict canse) nucrobi Vinene Bonene Hobox Oobon newny Hobox Hobox รักออีกและ ปรุงการจอ อีกระการ 20 จังกระการ บริเวณ MADKYM





